МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЦИВІЛЬПРОЕКТ»
вул. Запорізька, 20А, м. Кам'янське, Україна, 51934, тел. (05692)3-22-02, факс (0569) 53-49-53
код ЄДРПОУ 04605711 e-mail: dngp2016@gmail.com

№ _129_ від "_25_" __листопада __ 2019 року

ДОВІДКА
за місцем витребування

Видана по заказу-замовленню №623 від 26 листопада 2019р. від адміністрації Кам'янського коледжа фізичного виховання.

Тип об'єкта: громадський будинок

Адреса об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське. вул.. Подольська, буд №89

Згідно обстеження пандусу входу до громадського будинку «Кам'янського коледжа фізичного виховання», виконаного Державним підприємством "Проектний інститут "Дніпродзержинськцивільпроект" станом на 27.11.2019р.:

на земельній ділянці Кам'янського коледжа фізичного виховання розташован пандус бетонний довжиною 7.80х2 м (у т.ч. горизонтальні майданчики 1.5+1.5+1.5) та шириною 1,60м та 1,70м, висотою 0,85м.

нахил пандусу 8%. Над вхідний площадкою будівлі є козирок,

площадка огороджена поручнями по усьому периметру.

Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»**:**

п.5.1.11 Вхідна площадка будівлі повинна мати навіс, площадка біля входу має буди огороджена поручнями по усьому периметру.

п.5.3.1 Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більш 8%:

Довжина пандусу : (7.8х2-(1.5+1.5 +1.5)=11,1м (L)

Висота: 0,85м (h)

% уклону за формулою =100*h/L =100*0,85/11.1= 7,7%

ВИСНОВОК.

Пандус громадського будинку «Кам'янського коледжа фізичного виховання» збудовано з дотриманням вимогами ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». ДСТУ ISO 4190-6, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ EN 81-70, ДСТУ EN 81-71, НПАОП 0.00-1.02

Експерт з обстеження будівель та споруд
Кваліфікаційний сертифікат АЕ № 000800

Міністерство розвитку громад та територій України * Атестаційна комісія * Кваліфікаційний сертифікат №000800 * Експерт * Реєстраційний № 749 * ПЄНІЄ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

В.А.Пєніє.